


油圧器機の肝臓



静電浄油機 EDC

油圧機が泣いていませんか？



酸化変質物スラッジによる問題点

- ◎バルブの作動不良
- ◎ポンプの故障
- ◎ストレーナーの目詰まりによる交換
- ◎ポンプのキャビテーションが多い
- ◎油の温度が高くなってこまっている
- ◎暖機運転のロス



EDCは、電気泳動と誘電泳動の現象を同時に起こし、微小なスラッジまでも確実に除去できるシステムです。

油圧機械の静電式油浄化機 EDC販売
リーダー 佐々木秋男
Email sasaki-a@nodaki.jp



株式会社 ノダキ
名古屋市西区名駅3-10-26
Tel:052-561-4371 Fax:052-561-4379
東京・浜松・刈谷・三重・九州・イゲタロイセンター
http://www.nodaki.jp